海南热带海洋学院固定资产申请报废明细表

申报	单位: (盖章) 理学院		申报日期: 2025 年 11 月 12 日				总金	额: 277296元
序号	资产编号	资产名称	型号规格	数量	资产原 值(元)	取得日期	现存放地 点	备注 (报废原因)
1	TY2020000571	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004520S; 左侧目镜不清
2	TY2020000569	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004503S; 消色散手轮损坏
3	TY2020000574	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004521S; 棱镜锁紧扳手卡死
4	TY2020000567	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004492S; 棱镜锁紧扳手卡死
5	TY2020000563	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004504S; 棱镜台开合异常
6	TY2020000553	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004505S; 棱镜锁紧扳手卡死
7	TY2020000576	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004507S; 棱镜锁紧扳手卡死
8	TY2020000573	双目阿贝折射仪	WYA-2W	1	2070	2020-08-04	8605	北化编号: 2004518S; 棱镜锁紧扳手卡死
9	TY2020000382	电子天平	MP5002	1	1520	2020-08-04	8605	北化编号: 2003784S; 感应器坏
10	ZY2020000217	气流烘干机	KQ-C	1	1040	2020/8/4	8405	损坏,无法正常使用
11	TY2020000427	分析天平	AE224C(内校)	1	8380	2020/8/4	8405	损坏,无法正常使用
12	42877703X100227990	电子分析天平	FA2204B	1	3500	2013/12/25	8405	损坏,无法正常使用
13	42877703X100219967	通风柜	1500*800*2350	1	7315	2010/12/1	已被回收公司清理	已超十年,无法正常使用,更换新的通风设备
14	42877703X100228001	电子分析天平	FA2204B, MAX=220 G, d=0. 1mg	1	3500	2013/12/25	6楼天台	20134035,已超十年,损坏,无法正常使用
15	42877703X100228014	电子分析天平	FA2204B, MAX=220	1	3500	2013/12/25	6楼天台	已超十年,损坏,无法正常使用
16	42877703X100228011	电子分析天平	FA2204B, MAX=220	1	3500	2013/12/25	6楼天台	已超十年,损坏,无法正常使用

17	ZY2020000237	真空循环水泵	SHZ-DIII	1	1130	2020-07-20	6楼天台	北化编号2004351S , 已坏
18	ZY2017002349	马弗炉	SGM M6/10	1	6900	2017/12/18	8206	已超十年,损坏,无法正常使用
19	ZY2017002318	水浴恒温磁力搅拌器	DF-101S	1	1580	2017/12/18	8211	已超十年,损坏,无法正常使用
20	42877703X100218293	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9245A 温控 范围: RT+10~300度,温度 分辨率0.1度	1	5200	2011/5/15	8401	已超十年,损坏,无法正常使用
21	42877703X100218543	超纯水机+纯水机	UPH-IV-20T/UPR-I-15T 1、制水量: ≥20升/小时(水温25 ℃时)	1	70200	2011/5/15	8211	已超十年,损坏,无法正常使用
22	42877703X100218354	阿贝折射仪	2WA-J 折射nD测 量范围: 1.3000- 1.7000	1	1425	2011/5/15	8211	已超十年,损坏,无法正常使用
23	TY2020000434	无油真空泵	V600	1	4280	2020/8/4	8203	损坏,无法正常使用
24	ZY2019000635	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
25	ZY2019000634	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
26	ZY2019000633	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
27	ZY2019000632	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
28	ZY2019000631	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
29	ZY2019000630	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用

		1					•	
30	ZY2019000629	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
31	ZY2019000628	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
32	ZY2019000627	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
33	ZY2019000626	自动指示旋光仪	WZZ-I	1	11000	2019/10/17	8408	损坏,已无法使用
34	42877703X100224596	空调	35370Aa-3 1.5P	1	2380	2013/1/5	8201	损坏,无法制冷
35	42877703X100218687	旋转蒸发器	RE-52 1、加热 锅:不锈钢特氟 隆复合锅,诱明	1	4000	2011-05-15	8201	损坏,已无法使用
36	TY2020000416	分析天平	AE224C(内校)	1	8380	2020/8/4	8405	损坏,已无法使用
37	JJ2017000008	试剂存储柜	无	1	3200	2017/4/5	8103	腐蚀
38	ZY2020000237	真空循环水泵	SHZ-DIII	1	1130	2020-07-20	6楼天台	2004366S,损坏,已无法使用
39	11000973	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9245A温控范	1	5200	2011-05-15	8505	损坏,已无法使用
40	ZC22010132	强腐蚀品阻燃安全存储柜	JY-PPZR-4	1	3476	2022/10/26	6楼天台	放置强酸,老化速度快,门拉坏了
	总计			40	277296			